




Informe de Actividades P1 DFADR					Clave	
Jefatura					Fecha	
Agricultura	Ganadería	Acuícola	Desarrollo Rural	Día	Mes	Año
			X	12	12	2023
Nombre	CARLOS DE JESUS					
Apellido (s)	SOSA AHUMADA					
Función	Jefe	Técnico	Aux. Técnico	Aux. Admvo.		Otro (indique)
	X					DIR. DE FAYDR
Comentario Instrucción	INSTALACION DE LUMINARIA EN AREAS VERDES Y TRES REFLECTORES					
Programa 1	Coordinación de Desarrollo Rural					
Actividades			Resultado			
Apoyo	Reuniones	Entrevistas	Acuerdos	Gestión		Contrato
X						
Descripción Breve (lugar, propósito, etc.)						
<p>Evento: INSTALACION DE LUMINARIA EN AREAS VERDES Y TRES REFLECTORES Lugar: AREA VERDE DE PASO SAN JUAN, ZONA LA LOMA. Horario: 19:00 HRS A 22:00 HRS Asistentes: 8 PERSONAS</p> <p>El día 12 de diciembre del año en curso, se instaló un poste con tres reflectores y se reparó una luminaria, en el parque ubicado en la zona de la loma de Paso San Juan ver</p> <p>Asistiendo el C. Francisco Saldaña Moran, como representante de la DFAYDR</p>						
Evidencia Fotográfica						



Formuló	Revisó
Fernando Sánchez Díaz	Lic. Oliverio Villanueva Portela