




H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

25/04/2025

Meses Verificados ENERO – MARZO 2025			Dirección: MANTENIMIENTO VIAL			Subdirección / Coordinación: BACHEO				
Nombre del eje: INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Ene.	Feb.	Mzo.	Ene.	Feb.	Mzo.		
1	Encargarse del pintado de guarunicaciones y camellones.	ML de pintado de guarunicaciones y camellones.	-	-	8,688	-	-	8,688	S	Se valida. Presentan Reporte Gerencial de corte mensual, con orden de trabajo, reporte de cuadrillas y archivo fotográfico
2	Reparación y construcción de tapas de registro de concreto, mientras estas no pertenezcan a terceros (CFE, MAS, TELMEX).	Tapas de registro instaladas.	-	39	20	-	39	20	S	Se valida. Presentan Reporte Gerencial de corte mensual, con orden de trabajo, reporte de cuadrillas y archivo fotográfico. Ubicación de tapa y tipo de tapa.
3	Realizar la reparación y fabricación de rejillas, marcos y contramarcos.	Reparación y fabricación de rejillas, marcos y contramarcos.	-	-	-	-	17	-	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se valida únicamente las cifras verificadas. Presentan Reporte Gerencial de corte mensual, con orden de trabajo, reporte de cuadrillas y archivo fotográfico. Ubicación de rejilla, marco y contramarco.
4	Realizar la reparación menor de banquetas y guarunicaciones.	M2 de reparación menor de banquetas y guarunicaciones.	95	235	155	95	235	155	S	Se valida. Presentan Reporte Gerencial de corte mensual, con orden de trabajo, reporte de cuadrillas y archivo fotográfico.
5	Realizar la construcción, y rehabilitación de rampas inclusivas.	Construcción, y rehabilitación de rampas inclusivas.	-	-	20	-	-	20	S	Se valida. Presentan Reporte Gerencial de corte mensual, con orden de trabajo, reporte de cuadrillas y archivo fotográfico. Ubicación de rampa construida y rehabilitada.



1




H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

25/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Ene.	Feb.	Mzo.	Ene.	Feb.	Mzo.		
6	Realizar trabajos complementarios de mantenimientos menores en puentes viales.	Puentes rehabilitados.	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el trimestre.
7	Mejorar la infraestructura de la pavimentación en el municipio de Veracruz.	M2 de bacheo.	8,761	11,629	12,719	8,761	11,629	12,719	S	Se valida. Presentan Resumen de corte mensual concentrado por M2. Croquis. Reporte de cuadrillas


* S - Meta Satisfactoria. N - Meta No Satisfactoria.

Por la Dirección.



C. José Antonio Salazar Ríos
Directr de Mantenimiento Vial.


C. Carlos Julián García Cómez
Enlace.

Validó.


Líc. Bella Carolina Hdez Tejeda.
Auditor

Por el Órgano de Control Interno


Autorizó.
M.A. Tadrino Caamaño Quitano.
Titular del Órgano de Control Interno